АКТ

осмотра зеленых насаждений на территории памятника природы «Парк им. Ногина» (г.о. Вичуга).

г.о. Вичуга, Ивановской области 19.11.2026 г.

Комиссией в составе:

Киселев Р.Ю. – директор ИКУ «Управление ООПТ»;

Донцова О.Н. _временно исполняющий обязанности директора МБУК "Культурный центр";

Ельникова Ж.В. – начальник отдела муниципального контроля управления правового обеспечения и муниципального контроля Администрации городского округа Вичуга;

составили настоящий акт на предмет обследования **аварийно-опасных зеленых насаждений на ООПТ регионального значения памятнике природы Ивановской области «Парк им. Ногина» в г.о. Вичуга**, земельный участок кадастровый номер 37:23:010208:3 на территории городского округа Вичуга по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, парк Ногина.

В результате ообследования выявлено что:

на территории памятника природы Ивановской области «Парк им. Ногина», имеются **аварийно-опасные зеленые насаждения**, произрастающие вдоль пешеходных маршрутов и мест скопления жителей.

В ходе визуального осмотра аварийно-опасных зеленых насаждений на ООПТ:

1. дерево породы Ель европейская: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, ветви ломкие.
2. дерево породы Ель европейская: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, ветви ломкие.
3. дерево породы Ель европейская: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, ветви ломкие.

4. дерево породы Ель европейская: диаметр ствола - 40 см., возраст дерева 95 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, ветви ломкие;

5. дерево породы Дуб: диаметр ствола - 45 см., возраст дерева 120 лет, наблюдается суховершинность, внизу ствола дупло;

6. дерево породы Кедровая сосна сибирская: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 65 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует;

7. дерево породы Дуб: диаметр ствола - 100 см., возраст дерева более 150 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность, крона отсутствует, сохранилась только нижняя часть;

8. дерево породы Осина: диаметр ствола - 30 см., возраст дерева 25 лет, наблюдается суховершинность, имеет наклон в сторону входа на аллею, крона практически отсутствует;

9. дерево породы Береза: диаметр ствола - 20 см., возраст дерева 30 лет, наблюдается суховершинность, ветви ломкие;

10. дерево породы Дуб: диаметр ствола - 35 см., возраст дерева 95 лет, кора на нижней части ствола отслоилась, ствол в этой части с выраженными признаками древесной гнили, поражен древесными грибами.

11. дерево породы Дуб: диаметр ствола - 40 см., возраст дерева 100 лет, наблюдается суховершинность, ствол поражен древесной гнилью.

12. дерево породы Дуб: диаметр ствола - 45 см., возраст дерева 100 лет, наблюдается суховершинность, ствол поражен древесной гнилью, внизу ствола дупло.

13. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 50 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, ветви ломкие.

14. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 30 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, ветви ломкие.

15. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, ветви ломкие.

16. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 35 см., возраст дерева 70 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует,

кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, ветви ломкие.

17. дерево породы Береза: диаметр ствола - 20 см., возраст дерева 30 лет, вершина отсутствует, поражена древесными грибами.

18. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, ветви ломкие

19. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины.

20. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины.

21. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, ветви ломкие;

22. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 25 см., возраст дерева 60 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на стволе отслоилась, наблюдается растрескивание древесины.

23. дерево породы Сосна обыкновенная: диаметр ствола - 30 см., возраст дерева 70 лет, полностью сухостойное, прекратило жизнедеятельность: крона полностью сухая, листва (хвоя) отсутствует, кора на значительной части ствола отслоилась, наблюдается растрескивание древесины, дерево имеет наклон, держится за счет соседних деревьев.

Решение комиссии:

Деревья расположены вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, в зонах отдыха граждан и являются опасными зелеными насаждениями.

В связи с этим, в целях благоустройства и проведения мероприятий по очистке территории от опасных зеленых насаждений необходимо провести снос деревьев (санитарную рубку) на ООПТ регионального значения

памятника природы «Парк им. Ногина», земельный участок кадастровый номер 37:23:010208:3 на территории городского округа Вичуга по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, парк Ногина. Под сносом дерева подразумевается — полное удаление дерева (включая ствол и крону) с последующими вывозом и утилизацией порубочных остатков деревьев.

Пересчетная ведомость зеленых насаждений на ООПТ регионального значения памятника природы «Парк им. Ногина»

№	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола (для деревьев на высоте 1,3 м), см.	Возраст деревьев, лет	Характеристика состояния зеленого насаждения	Заключение (вырубить, сохранить, пересадить)	Кол-во деревьев
1	Береза	20-25	Более 30	Аварийно-опасные	вырубить	2
2	Осина	25-30	Более 20	Аварийно-опасные	вырубить	1
3	Сосна	20 - 25	Более 25	Аварийно-опасные (сухостойное)	вырубить	7
4	Сосна	30 -35	Более 40	Аварийно-опасные (сухостойное)	вырубить	3
5	Сосна кедровая	20-25	Более 65	Аварийно-опасные (сухостойное)	вырубить	1
6	Ель европейская	20-25	Более 50	Аварийно-опасные (сухостойное)	вырубить	3
7	Ель европейская	35-40	Более 90	Аварийно-опасные (сухостойное)	вырубить	1
8	Дуб	30-35	Более 90	Аварийно-опасные	вырубить	1
9	Дуб	40-45	Более 100	Аварийно-опасные (сухостойное)	вырубить	3
10	Дуб	100	Более 150	Аварийно-опасные (сухостойное)	вырубить	1
	Итого					23

Председатель комиссии:

Киселев Р.Ю. – директор ИКУ «Управление ООПТ» _____

Члены комиссии:

Донцова О.Н. - временно исполняющий

обязанности директора МБУК "Культурный центр" _____

Ельникова Ж.В. – начальник отдела муниципального контроля управления правового обеспечения и муниципального контроля Администрации городского округа Вичуга.

_____

Лукина Ю.Б. – заместитель главы администрации по социальным вопросам

_____

Карта- схема, позволяющая идентифицировать зеленые насаждения, подлежащие санитарной рубке, к акту осмотра зеленых насаждений на ООПТ регионального значения памятник природы «Парк им. Ногина» от 19.11.2026



Ссылка на электронный вариант карты:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A77c4f80bd2cc5ea7d9523c1c6ad18307734a6f7f0beceab4dc2153fa4235e41d&source=constructorLink

Фотоматериалы к акту осмотра зеленых насаждений на ООПТ регионального значения памятник природы «Парк им. Ногина» от 19.11.2026










Дерево №5


Дерево №6
6


Дерево №7
7


Дерево №8
8


Дерево №9


Дерево №10


Дерево №11


Дерево №12


Дерево №13


Дерево №14


Дерево №15


Дерево №16


Дерево №17


Дерево №18


Дерево №19


Дерево №20


Дерево №21


Дерево №22


Дерево №23