МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА имени В. Я. СТЕПАНОВА»

153025, г. Иваново, ул. Смольная, д. 3, тел. 33-57-29, 32-41-66, e-mail: park.stepanowa@yandex.ru

ИНН 3702050262, ОГРН 1043700051317

16.11.2026 г.
№ 1-12 11-183

Начальнику Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области Мочалову Д.С.

О согласовании проведения работ

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

Прошу выдать **МБУК «Парк Степанова»** разрешение на снос сухостойных и аварийно опасных зеленых насаждений в количестве 25 **единиц (тополя – 3 ед.; клен ясенелистный – 4 ед.; береза – 11 ед.; ива -1 ед.; ясень – 6 ед.)** на земельном участке, расположенном по адресу: **г. Иваново, ул. Смольная, д. 3.**

Разрешение необходимо в целях проведения **санитарной рубки** сухостойных и аварийно опасных зеленых насаждений в парковой прогулочной зоне и на территории детских аттракционов.

Работы по санитарной рубке сухостойных и аварийно опасных зеленых насаждений на особо охраняемой природной территории МБУК «Парк Степанова» планируется провести силами подрядной организации по итогам электронного аукциона в ноябре 2026 года - мае 2027 года.

Площадь производства работ по санитарной рубке составляет 22 кв.м.

Ответственным за производство работ назначен Алоян Срап Мишаевич – заместитель директора, телефон 8-980- 680-55-55.

Приложения: 1. Картосхема.
2. Фототаблица.
3. График производства работ и ответственное лицо.
4. Акт осмотра зеленых насаждений.

С уважением,
Врио директора МБУК «Парк Степанова» А.В. Балихин

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области
Входящий № 8Х-4964-ои/01-14
«17» НОЯ 2026

Акт

Осмотра зеленых насаждений от 05.11.2026 года

Комиссия в составе:

– председатель комиссии – Носкова Н. В., начальник управления по содержанию городских территорий Администрации города Иванова.

Члены комиссии:

– Кубарева О. Е., консультант отдела экологии управления по содержанию городских территорий Администрации города Иванова;

– Матросова Е. А., консультант отдела экологии управления по содержанию городских территорий Администрации города Иванова.

Составили настоящий акт на предмет обследования **опасных зеленых насаждений, зеленых насаждений на МБУК «Парк культуры и отдыха имени В. Я. Степанова,** находящейся на территории **города Иванова.**

В ходе визуального осмотра **опасных зеленых насаждений с углом наклона, усыханием ствола, дуплом, трещиной, отслоением коры, зеленые насаждения на ООПТ**

Указывается нужное

выявлено, что:

1. дерево породы (клен ясенелистный) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 15 см., возраст дерева 20 лет, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола);
2. дерево породы (клен ясенелистный) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 25 см., возраст дерева 30 года, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола);
3. дерево породы (клен ясенелистный) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 15 см., возраст дерева 20 лет, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола);
4. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 40 см., возраст деревьев 45 лет, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола, без макушки);
5. дерево породы (клен ясенелистный) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 30 см., возраст дерева 35 лет, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола);
6. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 35 см., возраст дерева 40 лет, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола, угол наклона);
7. дерево породы (ясень) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 70 см., возраст дерева 75 лет, дерево имеет видимые признаки (дупло, усыхание ствола);
8. дерево породы (ясень) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 40 см., возраст дерева 45 лет, дерево имеет видимые признаки (дупло, угол наклона);

9. дерево породы (ясень) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 35 см., возраст дерева 40 лет, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола);
10. дерево породы (ясень) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 30 см., возраст дерева 35 лет, дерево имеет видимые признаки (угол наклона);
11. дерево породы (тополь) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 90 см., возраст дерева 95 лет, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола);
12. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 50 см., возраст дерева 55 лет, дерево имеет видимые признаки (дупло);
13. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 35 см., возраст дерева 40 лет, дерево имеет видимые признаки (дупло, угол наклона);
14. дерево породы (тополь) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 95 см., возраст дерева 100 лет, дерево имеет видимые признаки (дупло, усыхание ствола);
15. дерево породы (тополь) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 80 см., возраст дерева 85 лет, дерево имеет видимые признаки (трещина, дупло, усыхание ствола);
16. дерево породы (ива) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 70 см., возраст дерева 75 лет, дерево имеет видимые признаки (дупло, усыхание ствола);
17. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 25 см., возраст дерева 30 лет, дерево имеет видимые признаки (дупло);
18. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 25 см., возраст дерева 30 лет, дерево имеет видимые признаки (угол наклона, трещина, усыхание ствола);
19. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 25 см., возраст дерева 30 лет, дерево имеет видимые признаки (угол наклона, трещина, усыхание ствола);
20. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 25 см., возраст дерева 30 лет, дерево имеет видимые признаки (трещина, усыхание ствола);
21. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 20 см., возраст дерева 25 лет, дерево имеет видимые признаки (трещина, усыхание ствола, угол наклона);
22. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 40 см., возраст дерева 45 лет, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола, без макушки);
23. дерево породы (береза) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 35 см., возраст дерева 40 лет, дерево имеет видимые признаки (угол наклона, усыхание ствола);

24. дерево породы (ясень) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 35 см., возраст дерева 40 лет, дерево имеет видимые признаки (трещина, отслоение коры);
25. дерево породы (ясень) произрастает на территории ООПТ, диаметром ствола 55 см., возраст дерева 60 лет, дерево имеет видимые признаки (усыхание ствола).

Деревья расположены вдоль тротуаров и пешеходных дорожек и являются **опасными зелеными насаждениями.**

В связи с этим, в целях благоустройства и проведения мероприятий по очистке территории от **опасных зеленых насаждений** необходимо провести снос, раскряжёвку, уборку и вывоз порубочных остатков дерева:

Перечетная ведомость зеленых насаждений

№	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола (для деревьев – на высоте 1,3 м.), см:	Возраст деревьев (кустарников, живых изгородей, цветников), лет.	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заключение (вырубить, пересадить, сохранить)	Количество деревьев
1	2	3	4	5	6	7
1	*Клен ясенелистный*	*15*	*20*	*Усыхание ствола*	*вырубить*	1
2	*Клен ясенелистный*	*25*	*30*	*Усыхание ствола*	*вырубить*	1
3	*Клен ясенелистный*	*15*	*20*	*Усыхание ствола*	*вырубить*	1
4	*Береза*	*40*	*45*	*Усыхание ствола, без макушки*	*вырубить*	1
5	*Клен ясенелистный*	*30*	*35*	*Усыхание ствола*	*вырубить*	1
6	*Береза*	*35*	*40*	*Усыхание ствола, угол наклона*	*вырубить*	1
7	*Ясень*	*70*	*75*	*Усыхание ствола, дупло*	*вырубить*	1
8	*Ясень*	*40*	*45*	*Дупло, угол наклона*	*вырубить*	1
9	*Ясень*	*35*	*40*	*Усыхание ствола*	*вырубить*	1
10	*Ясень*	*30*	*35*	*Угол наклона*	*вырубить*	1
11	*Тополь*	*90*	*95*	*Усыхание ствола*	*вырубить*	1
12	*Береза*	*50*	*55*	*Дупло*	*вырубить*	1
13	*Береза*	*35*	*40*	*Дупло, угол наклона*	*вырубить*	1
14	*Тополь*	*95*	*100*	*Дупло, усыхание ствола*	*вырубить*	1

15	*Тополь*	*80*	*85*	*Трещина, дупло, усыхание ствола*	*вырубить*	1
16	*Ива*	*70*	*75*	*Дупло, усыхание ствола*	*вырубить*	1
17	*Береза*	*25*	*30*	*Дупло*	*вырубить*	1
18	*Береза*	*25*	*30*	*Угол наклона, трещина, усыхание ствола*	*вырубить*	1
19	*Береза*	*25*	*30*	*Угол наклона, трещина, усыхание ствола*	*вырубить*	1
20	*Береза*	*25*	*30*	*Береза, трещина, усыхание ствола*	*вырубить*	1
21	*Береза*	*20*	*25*	*Угол наклона, трещина, усыхание ствола*	*вырубить*	1
22	*Береза*	*40*	*45*	*Усыхание ствола, без макушки*	*вырубить*	1
23	*Береза*	*35*	*40*	*Усыхание ствола, угол наклона*	*вырубить*	1
24	*Ясень*	*35*	*40*	*Трещина, отслоение коры*	*вырубить*	1
25	*Ясень*	*55*	*60*	*Усыхание ствола*	*вырубить*	1
	Итого					25

Председатель комиссии _____ Носкова Н. В.
Члены комиссии _____ Кубарева О. Е.
_____ Матросова Е.А.

График производства работ по санитарной рубке сухостойных и аварийно опасных зеленых насаждений и ответственное лицо


Работы по санитарной рубке сухостойных и аварийно опасных зеленых насаждений в количестве 25 единиц на особо охраняемой природной территории МБУК «Парк Степанова» планируется провести в ноябре 2026 года - июне 2027 года.

Площадь производства работ по санитарной рубке составляет 22 кв.м.

Ответственным за производство работ назначен Алоян Срап Мишаевич – заместитель директора, телефон 33-57-29.

Врио директора
МБУК «Парк Степанова» А.В. Балихин

Схема
расположения деревьев, подлежащих сносу
в МБУК «Парк Степанов»




Фотоматериалы к акту осмотра зелёных насаждений от 05.11.2026











Дерево №5
ПОКУПАЙТЕ ПО-УМНОМУ!
КАЧЕСТВЕННОЕ • ВКУСНОЕ • ВЫГОДНО


Дерево №6
Чижик


Дерево №7


Дерево №8
Чижик


Дерево №9


Дерево №10


Дерево №11


Дерево №12


Дерево №13


Дерево №14


Дерево №15


Дерево №16


Дерево №17


Дерево №18


Дерево №19


Дерево №20


Дерево №21


Дерево №22


Дерево №23


Дерево №24


Дерево №25